




STRATEGISCH




TACTISCH





OPERATIONEEL






















## ASPECTEN & SCORES

Veiligheid / Gezondheid

Cultuurhistorische waarde

Bedrijfsproces

Werking / Gebruikswaarde

Belevingswaarde

Financiële motieven / Markt

Technische motieven

Regelgeving

Vervolgschade

Milieu / EPA

## RISICOPROFIEL

L

M

H

1

21

4

0

0

0

36

23

07

0

2

59

2

0

11

11

0

0

2

0

0

1

0

6

3

52

10

0

0

0

Max. element conditie

Max. gebrek conditie

3

Uitgestelde activiteiten

149

Eerste jaar

2010

Uitsteljaar

2012

Bereken object

RISICO

- LAAG
- MIDDEL
- HOOG

STRATEGISCH




TACTISCH



OPERATIONEEL





|                             | RISICOPROFIEL             |   |                                       |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ASPECTEN & SCORES           | L                         | M | H                                     |                                                                           |
| Veiligheid / Gezondheid     | 5                         | 1 | 0 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                           |
| Cultuurhistorische waarde   | 0                         | 0 | 0                                     |                                                                           |
| Bedrijfsproces              | 0                         | 1 | 3                                     |                                                                           |
| Werking / Gebruikswaarde    | 1                         | 3 | 0 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                           |
| Belevingswaarde             | 2                         | 1 | 17                                    |                                                                           |
| Financiële motieven / Markt | 18                        | 0 | 0 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                           |
| Technische motieven         | 2                         | 0 | 1                                     |                                                                           |
| Regelgeving                 | 3                         | 0 | 0 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                           |
| Vervolgschade               | 6                         | 5 | 0 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                           |
| Milieu / EPA                | 0                         | 0 | 0                                     |                                                                           |
| Max. element conditie       | <div></div>               |   |                                       |                                                                           |
| Max. gebrek conditie        | <div>0</div>              |   |                                       |                                                                           |
| Uitgestelde activiteiten    | <div>93</div>             |   |                                       | <div>RISICO</div> <div>- LAAG</div> <div>- MIDDEL</div> <div>- HOOG</div> |
| Eerste jaar                 | <div>2010</div>           |   |                                       |                                                                           |
| Uitsteljaar                 | <div>2012</div>           |   |                                       |                                                                           |
|                             | <div>Bereken object</div> |   |                                       |                                                                           |


STRATEGISCH



TACTISCH



OPERATIONEEL




STRATEGISCH



TACTISCH



OPERATIONEEL



## RISICOPROFIEL

### ASPECTEN & SCORES

Veiligheid / Gezondheid

0 ☐

0 ☐

0 ☐

Cultuurhistorische waarde

0 ☐

0 ☐

0 ☐

Bedrijfsproces

0 ☐

0 ☐

0 ☒

Werking / Gebruikswaarde

0 ☐

0 ☐

0 ☒

Belevingswaarde

0 ☐

0 ☐

0 ☒

Financiële motieven / Markt

0 ☐

0 ☐

0 ☐

Technische motieven

0 ☒

0 ☐

0 ☒

Regelgeving

0 ☐

0 ☐

0 ☐

Vervolgschade

0 ☐

0 ☐

0 ☒

Milieu / EPA

0 ☐

0 ☐

0 ☐

Max. element conditie

Max. gebrek conditie

0

Uitgestelde activiteiten

0

Eerste jaar

2010

Uitsteljaar

2012

Bereken object

RISICO

- LAAG

- MIDDEL

- HOOG


KOSTEN

KWALITEIT


RISICO

|                             |  | RISICOPROFIEL |    |    |                |  |
|-----------------------------|--|---------------|----|----|----------------|--|
| ASPECTEN & SCORES           |  | L             | M  | H  |                |  |
| Veiligheid / Gezondheid     |  | 1             | 21 | 4  |                |  |
| Cultuurhistorische waarde   |  | 0             | 0  | 0  |                |  |
| Bedrijfsproces              |  | 36            | 23 | 07 |                |  |
| Werking / Gebruikswaarde    |  | 0             | 2  | 59 |                |  |
| Belevingswaarde             |  | 2             | 0  | 11 |                |  |
| Financiële motieven / Markt |  | 11            | 0  | 0  |                |  |
| Technische motieven         |  | 2             | 0  | 0  |                |  |
| Regelgeving                 |  | 1             | 0  | 6  |                |  |
| Vervolgschade               |  | 3             | 52 | 10 |                |  |
| Milieu / EPA                |  | 0             | 0  | 0  |                |  |
| Max. element conditie       |  |               |    |    |                |  |
| Max. gebrek conditie        |  | 3             |    |    |                |  |
| Uitgestelde activiteiten    |  | 149           |    |    |                |  |
| Eerste jaar                 |  | 2010          |    |    |                |  |
| Uitsteljaar                 |  | 2012          |    |    | Bereken object |  |
|                             |  |               |    |    | RISICO         |  |
|                             |  |               |    |    | - LAAG         |  |
|                             |  |               |    |    | - MIDDEL       |  |
|                             |  |               |    |    | - HOOG         |  |

| KOSTEN |        |         |         |         |         |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 2010   | 2011   | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    |
| 4.637  | 89.204 | 246.544 | 120.322 | 127.139 | 231.914 |









| ASPECTEN & SCORES           | RISICOPROFIEL                         |                            |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
|                             | L                                     | M                          | H                                     |
| Veiligheid / Gezondheid     | 0 <input type="checkbox"/>            | 0 <input type="checkbox"/> | 0 <input type="checkbox"/>            |
| Cultuurhistorische waarde   | 0 <input type="checkbox"/>            | 0 <input type="checkbox"/> | 0 <input type="checkbox"/>            |
| Bedrijfsproces              | 0 <input type="checkbox"/>            | 0 <input type="checkbox"/> | 0 <input checked="" type="checkbox"/> |
| Werking / Gebruikswaarde    | 0 <input type="checkbox"/>            | 0 <input type="checkbox"/> | 0 <input checked="" type="checkbox"/> |
| Belevingswaarde             | 0 <input type="checkbox"/>            | 0 <input type="checkbox"/> | 0 <input checked="" type="checkbox"/> |
| Financiële motieven / Markt | 0 <input type="checkbox"/>            | 0 <input type="checkbox"/> | 0 <input type="checkbox"/>            |
| Technische motieven         | 0 <input checked="" type="checkbox"/> | 0 <input type="checkbox"/> | 0 <input checked="" type="checkbox"/> |
| Regelgeving                 | 0 <input type="checkbox"/>            | 0 <input type="checkbox"/> | 0 <input type="checkbox"/>            |
| Vervolgschade               | 0 <input type="checkbox"/>            | 0 <input type="checkbox"/> | 0 <input checked="" type="checkbox"/> |
| Milieu / EPA                | 0 <input type="checkbox"/>            | 0 <input type="checkbox"/> | 0 <input type="checkbox"/>            |
| Max. element conditie       | <input type="text"/>                  |                            |                                       |
| Max. gebrek conditie        | <input type="text" value="0"/>        |                            |                                       |
| Uitgestelde activiteiten    | <input type="text" value="0"/>        |                            |                                       |
| Eerste jaar                 | <input type="text" value="2010"/>     |                            |                                       |
| Uitsteljaar                 | <input type="text" value="2012"/>     |                            |                                       |


**RISICO**  
- LAAG  
- MIDDEL  
- HOOG




| KOSTEN SCENARIO |         |         |         |         |         |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2010            | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    |
| 100.835         | 161.115 | 200.683 | 125.875 | 116.975 | 249.938 |
|                 |         |         |         |         |         |
|                 |         |         |         |         |         |
|                 |         |         |         |         |         |
|                 |         |         |         |         |         |
|                 |         |         |         |         |         |
|                 |         |         |         |         |         |





## KWALITEIT





## KOSTEN



## RISICO







| OBJECT |                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| +      |  Terrein                             |
| +      |  Bouwkundig Buiten                   |
| +      |  Bouwkundig Binnen                   |
| +      |  Electrotechnisch                    |
| +      |  Werktuigbouwkundig                |
| +      |  Transporttechnisch                |
| +      |  Organisatie (planmatig onderhoud) |

Classificatie

> iPOS



Dieper niveau

+

Classificatie


> NLsfb

| OBJECT                                                                              |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Terrein                                                                                                                                    |
|    | Terrein                                                                                                                                    |
| +                                                                                   |  opstallen                                                |
| +                                                                                   |  Omheining                                                |
| +                                                                                   |  Terreinafwerking                                         |
| +                                                                                   |  Terreininrichting                                        |
|    | Bouwkundig Buiten                                                                                                                          |
|    | Constructie Buiten ( Wand, Vloer, Trap, Helling, Dak )                                                                                     |
| +                                                                                   |  Buitenwanden constructief, voegwerk                      |
| +                                                                                   |  Trappen / Hellingbanen                                   |
|    | Afwerking Buiten ( Wand, Vloer, Trap, Helling, Plafond, Dak )                                                                              |
| +                                                                                   |  Buitenwandafwerking                                      |
| +                                                                                   |  Hellingafwerking                                       |
| +                                                                                   |  Plafondafwerking niet verlaagd                         |
| +                                                                                   |  Dakbekleding plat                                      |
|  | Openingen Buiten ( Kozijnen, Ramen, Deuren, Puien, Vloer, Balustrade, Dak )                                                                |
| +                                                                                   |  Buitenwandopeningen algemeen, Glas, Panelen, Zonwering |
|                                                                                     |  Buitenwandopening niet gevuld (afdekkingen)            |
| +                                                                                   |  Buitenwandopening gevuld ramen                         |
| +                                                                                   |  Buitenwandopening gevuld deuren                        |
| +                                                                                   |  Buitenwandopening gevuld puien                         |





## Maatregel aspect

| Invulkaart                                          | Gegevens               |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| < Object >                                          | Bibliotheek "De Beuk"  |
| + < Supplement >                                    |                        |
| [ Vastzetten ] [ Normatief   Globaal ] [ Uitstel... | ① ② ③ ④                |
| < Maximale kwaliteit >                              | 20                     |
| < Minimale kwaliteit >                              | 38                     |
| < Kortnaam >                                        | beuk                   |
| < Bouwjaar >                                        | 1976                   |
| < Hoeveelheid >                                     | 1233                   |
| < Eenheid >                                         | bvo                    |
| < Uurtarief >                                       | 0,00                   |
| < Opslag factor kosten >                            | 0,000                  |
| < Jaarlijkse inflatie (in promille) >               | 0                      |
| [ Non Interferentie ] [ Update ] [ Non Aggreg...    | 2 3                    |
| < Uitstel-filter >                                  | ① ② ③                  |
| < Niet uitstellen: Conditie gebrek groter...        | 4                      |
| < Veiligheid/gezondheid >                           | 1 2 3                  |
| < Cultuur-historische waarde >                      |                        |
| < Bedrijfsproces >                                  |                        |
| < Werking / gebruikswaarde >                        | 1 2 3                  |
| < Belevingswaarde >                                 |                        |
| < Financiële motieven / markt >                     |                        |
| < Technische motieven >                             | 1 2 3                  |
| < Regelgeving >                                     |                        |
| < Vervolgschade >                                   |                        |
| < Milieu / EPA >                                    | 1 2 3                  |
| < Afstemjaar >                                      | 2010                   |
| < Uitstellen naar jaar of < 50 = verschuiv...       | 2012                   |
| < Aggregatie Filters >                              | < Aggregatie Filters > |
| < Fondscode >                                       |                        |
| < Vakgroepcode >                                    |                        |
| < Bewerkingscode >                                  |                        |








## Element specificatie

| Invulkaart                                                                                           | Gegevens                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  < Specificatie > | Bekleding plaat multiplex alkyddekverf |
| < Kortnaam >                                                                                         | bkl mplx                               |
| < Lokatie >                                                                                          | oostgevel                              |
| < Bouwjaar >                                                                                         | 1986                                   |
| < Hoeveelheid >                                                                                      | 200                                    |
| < Eenheid >                                                                                          | m²                                     |
| < Vergelijkingskengetal >                                                                            | 100                                    |
| < Levensduur >                                                                                       | 60                                     |
| < Conditie ontwikkeling >                                                                            | 60                                     |
| [ Geen Update ][ Auto keng...                                                                        | 1 2                                    |





## Grafiekplaatje







 **Maatregel aspect**

| Inyulkaart                                                                                        | Gegevens                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> < Maatregel / Aspecten >                                      | Vervangen bekleding plaat multiplex al... |
| < Kortnaam >                                                                                      | 1080                                      |
| < Lokatie >                                                                                       |                                           |
| < Hoeveelheid >                                                                                   | 0                                         |
| < Eenheid >                                                                                       | m <sup>2</sup>                            |
| < Kengetal >                                                                                      | 103,72                                    |
| < Opslag factor >                                                                                 | 0,000                                     |
| < Uren >                                                                                          | 0,000                                     |
| < Cyclus >                                                                                        | 48                                        |
| < Startjaar >                                                                                     | 0                                         |
| < Stopjaar >                                                                                      | 0                                         |
| < Calculatie 1 jaar >                                                                             | 2034                                      |
| [ Niet uitstellen ] [ Interferenti...                                                             | 1 2 3                                     |
| < % Invloed op Conditie >                                                                         | 100                                       |
|  < Aspecten > | < Aspecten >                              |
| < Inspectie jaar/nummer >                                                                         | 2010                                      |
| < Veiligheid / ARBO >                                                                             |                                           |
| < Cultuur-historisch >                                                                            |                                           |
| < Bedrijfsproces >                                                                                | 1                                         |
| < Functioneel >                                                                                   | 3                                         |
| < Belevingswaarde >                                                                               |                                           |
| < Financiële motieven / ... >                                                                     |                                           |
| < Technische motieven >                                                                           |                                           |
| < Regelgeving >                                                                                   |                                           |
| < Vervolgschade >                                                                                 | 2                                         |
| < Milieu / EPA >                                                                                  |                                           |




## Iconen






 Kwaliteit

> Data voorbeeld


| Inventarisatie<br>OBJECT                                                                                                                  | Hvh | Eh             | Kengetal | Cy... | Bouwjaar<br>Startjaar | C <sup>1</sup> Inspectie 2010                                                        | 2010                                                                                 | 2011                                                                                | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  OBJECT                                                  | 0   | bvo            |          |       |                       | 2,375                                                                                |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  DISCIPLINE                                              | 0   |                |          |       |                       | 2,375                                                                                |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  HOOFDGROEP                                              | 0   |                |          |       |                       | 2,375                                                                                |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  ELEMENTGROEP                                            |     |                |          |       |                       | 2,375                                                                                |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  Bekleding plaat multiplex alkyddekverf                  | 200 | m <sup>2</sup> | 100      | 60    | 1986                  |   |   |                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  Vervangen bekleding plaat multiplex alkyddekverf        | 200 | m <sup>2</sup> | 103,72   | 48    |                       |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  Schilderwerk buiten vlak alkyddekverf                   | 200 | m <sup>2</sup> | 45       | 7     | 1986                  |  |  |                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  Vervangend syst schilderwerk buiten vlak alkyddekverf | 200 | m <sup>2</sup> | 47,75    | 24    |                       |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  Vervolgsysteem schilderwerk buiten vlak alkyddekverf  | 200 | m <sup>2</sup> | 33,07    | 6     |                       |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  Bijwerkbeurt schilderwerk buiten vlak alkyddekverf    | 200 | m <sup>2</sup> | 3,31     | 3     |                       |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



 **Kosten - Kwaliteit**

> Data voorbeeld

| Inventarisatie<br>OBJECT                                                                                                                 | 2010  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016  | 2017 | Som    |  | 2010                                                                                | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  OBJECT                                                 | 9.550 |      |      | 661  |      |      | 6.615 |      | 16.826 |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  DISCIPLINE                                             | 9.550 |      |      | 661  |      |      | 6.615 |      | 16.826 |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  HOOFDGROUP                                             | 9.550 |      |      | 661  |      |      | 6.615 |      | 16.826 |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  ELEMENTGROUP                                           | 9.550 |      |      | 661  |      |      | 6.615 |      | 16.826 |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  Bekleding plaat multiplex alkyddekverf                 |       |      |      |      |      |      |       |      |        |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  Vervangen bekleding plaat multiplex alkyddekverf       |       |      |      |      |      |      |       |      |        |  |                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  Schilderwerk buiten vlak alkyddekverf                  | 9.550 |      |      | 661  |      |      | 6.615 |      | 16.826 |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  Vervangend syst schilderwerk buiten vlak alkyddekverf | 9.550 |      |      |      |      |      |       |      | 9.550  |  |                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  Vervolgsysteem schilderwerk buiten vlak alkyddekverf | →     |      |      |      |      |      | 6.615 |      | 6.615  |  |                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  Bijwerkbeurt schilderwerk buiten vlak alkyddekverf   | →     |      |      | 661  |      |      |       |      | 661    |  |                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |




## Kosten - Kwaliteit - Risico

### > Data voorbeeld

| Inventarisatie<br>OBJECT                           | 2010 | 2011 | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Som    |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2010 - 2013 |            |        |             |            |            |           |             |               |              |              |   |  |  |
|----------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------------|--------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|---------------|--------------|--------------|---|--|--|
|                                                    |      |      |       |      |      |      |      |      |        |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Veiligheid  | Historisch | Proces | Functioneel | Esthetisch | Financieel | Technisch | Regelgeving | Vervolgschade | Milieu - EPA | Risico index |   |  |  |
| OBJECT                                             |      |      | 9.550 |      |      | 661  |      |      | 10.211 |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             |            |        |             |            |            |           |             |               |              |              | 1 |  |  |
| DISCIPLINE                                         |      |      | 9.550 |      |      | 661  |      |      | 10.211 |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             |            |        |             |            |            |           |             |               |              |              | 1 |  |  |
| HOOFDGROEP                                         |      |      | 9.550 |      |      | 661  |      |      | 10.211 |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             |            |        |             |            |            |           |             |               |              |              | 1 |  |  |
| ELEMENTGROEP                                       |      |      | 9.550 |      |      | 661  |      |      | 10.211 |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             |            |        |             |            |            |           |             |               |              |              | 1 |  |  |
| Bekleding plaat multiplex alkyddekv                |      |      |       |      |      |      |      |      |        |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             |            |        |             |            |            |           |             |               |              |              |   |  |  |
| Vervangen bekleding plaat multiplex alkyddekv      |      |      |       |      |      |      |      |      |        |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             | 1          | 3      |             |            |            |           |             | 2             |              |              |   |  |  |
| Schilderwerk buiten vlak alkyddekv                 |      |      | 9.550 |      |      | 661  |      |      | 10.211 |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             |            |        |             |            |            |           |             |               |              |              | 1 |  |  |
| Vervangend syst schilderwerk buiten vlak alkyddekv |      |      | 9.550 |      |      |      |      |      | 9.550  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             |            |        |             |            |            |           |             |               |              |              |   |  |  |
| Vervolgsysteem schilderwerk buiten vlak alkyddekv  |      |      |       |      |      |      |      |      |        |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             |            |        |             |            |            |           |             |               |              |              |   |  |  |
| Bijwerkbeurt schilderwerk buiten vlak alkyddekv    |      |      |       |      |      | 661  |      |      | 661    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             |            |        |             |            |            |           |             |               |              |              |   |  |  |





## ONDERHOUD TRANSPARANT

Domein: west WEBVersion: 10.0.8

Mijn account: cees | Afmelden

IPOS Algemeen Afstemming Jaarplan Termijnplan Meerjarenplan Fotoboek Documenten Rapporten Mutatie Kaart



De Sluis Groep, versie 29 oktober 2010  
Carrosserieweg 1  
3445 BC Woerden  
Bouwjaar 2000

| 1234567 De Sluis Groep, versie 29 oktober 2010                              | Hvh                  | Eh   | Mailto | Datum | Tijd |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------|-------|------|
| De Sluis Groep, versie 29 oktober 2010                                      | 20449                | bvo  |        |       |      |
| documents\m2 gesorteerd op ruimtenummer en gebruiker 2010 1.pdf             | <a href="#">open</a> |      |        |       |      |
| Dokumenten, tekeningen                                                      | 0                    |      |        |       |      |
| Projectvoorzieningen beheer                                                 | 0                    |      |        |       |      |
| Lijntekeningen MOP                                                          | 0                    |      |        |       |      |
| documents\de sluisgroep dakoverzicht.pdf                                    | <a href="#">open</a> |      |        |       |      |
| documents\de sluisgroep w13 overzicht gevels.pdf                            | <a href="#">open</a> |      |        |       |      |
| documents\de sluisgroep ko1 bg ingang.pdf                                   | <a href="#">open</a> |      |        |       |      |
| documents\de sluisgroep k02 bg kantine.pdf                                  | <a href="#">open</a> |      |        |       |      |
| documents\de sluisgroep k03 1e verd entreegebouw 2.pdf                      | <a href="#">open</a> |      |        |       |      |
| documents\de sluisgroep k04 2e verd entreegebouw.pdf                        | <a href="#">open</a> |      |        |       |      |
| documents\de sluisgroep g01 bg kantoor groen.pdf                            | <a href="#">open</a> |      |        |       |      |
| documents\de sluisgroep g02 1e verd kantoor groen.pdf                       | <a href="#">open</a> |      |        |       |      |
| documents\de sluisgroep g03 2e verd kantoor groen 2.pdf                     | <a href="#">open</a> |      |        |       |      |
| documents\de sluisgroep u01 bg unit 1.pdf                                   | <a href="#">open</a> |      |        |       |      |
| documents\de sluisgroep u02 bg unit 2.pdf                                   | <a href="#">open</a> |      |        |       |      |
| documents\de sluisgroep u03 bg unit 3a.pdf                                  | <a href="#">open</a> |      |        |       |      |
| documents\de sluisgroep u03 bg unit 3.pdf                                   | <a href="#">open</a> |      |        |       |      |
| documents\de sluisgroep u04 1e verd unit 3.pdf                              | <a href="#">open</a> |      |        |       |      |
| Bouwkundig Buiten                                                           | 0                    |      |        |       |      |
| Afwerking Buiten ( Wand, Vloer, Trap, Helling, Plafond, Dak )               | 0                    |      |        |       |      |
| Dakbekleding plat                                                           | 0                    |      |        |       |      |
| documents\de sluisgroep dakoverzicht.pdf                                    | <a href="#">open</a> |      |        |       |      |
| Openingen Buiten ( Kozijnen, Ramen, Deuren, Puien, Vloer, Balustrade, Dak ) | 0                    |      |        |       |      |
| Buitenwandopeningen algemeen, Glas, Panelen, Zonwering                      | 0                    |      |        |       |      |
| Vertik.scherm handbed.buiten breed 300 cm. hoogte 100 cm.                   | 44                   | stuk |        |       |      |
| documents\zonwering onderhoudscontract.pdf                                  | <a href="#">open</a> |      |        |       |      |



## Documentbeheer

### > Documenten


4.jpg
 5.jpg
 6.jpg
 7.jpg

HDL-L10-...
 allea.doc
 ALTERA m3000a.pdf
 Argeweb 2010.xls

tr6nt95.pdf
 btr61nw.pdf
 bundeswas...
 bv.doc

CV 2008 blok.doc
 cv cees 2008-01.doc
 DC-AC converter.pdf
 Default.rdp





## ONDERHOUD TRANSPARANT

Domein: oost WEBVersion: 10.0.8

Mijn account: cees@next2move.nl | Afmelden

IPOS Algemeen Afstemming Jaarplan Termijnplan Meerjarenplan Fotoboek Documenten Rapporten Mutatie Kaart



VVE Suyderheem Meppel  
Zuideinde 80  
7941 GK Meppel  
Bouwjaar 2003

| 1 2 3 4 5 6 7 | VVE Suyderheem Meppel                            | Hvh | Eh   | Mailto | Datum | Tijd |
|---------------|--------------------------------------------------|-----|------|--------|-------|------|
|               | VVE Suyderheem Meppel                            | 1   | bvo  |        |       |      |
|               | Technisch beheer                                 | 0   | vrz  |        |       |      |
|               | Schindler liften (HC16509)                       | 0   | BVO  |        |       |      |
|               | All-in service (dhr A. van de Berg: 06-53826515) | 1   | BVO  |        |       |      |
|               | documents\Schindler liften.pdf                   |     | open |        |       |      |
|               | Breman Klimatech (1295610)                       | 0   | BVO  |        |       |      |
|               | Ventilatiebox in parkeerkelder                   | 1   | BVO  |        |       |      |
|               | documents\Breman Klimatech.pdf                   |     | open |        |       |      |
|               | Duijvelaar Pompen                                | 0   | BVO  |        |       |      |
|               | Vuilwaterpompinstallatie (33336)                 | 1   | BVO  |        |       |      |
|               | documents\Duijvelaar Pompen.pdf                  |     | open |        |       |      |
|               | Drager Safety (GD25719)                          | 0   | BVO  |        |       |      |
|               | Electrische garagedeur                           | 0   | BVO  |        |       |      |
|               | Energievacht                                     | 0   | BVO  |        |       |      |
|               | Liftinstituut                                    | 0   | BVO  |        |       |      |
|               | documents\Liftinstituut.pdf                      |     | open |        |       |      |
|               | MJB                                              | 0   | BVO  |        |       |      |
|               | Schoonmaken binnenwerk                           | 1   | BVO  |        |       |      |
|               | documents\Fonville Schoonmaak.pdf                |     | open |        |       |      |
|               | VvE Beheer                                       | 0   | vrz  |        |       |      |
|               | Administratief Beheer                            | 0   | st   |        |       |      |
|               | Dagelijks beheer                                 | 0   |      |        |       |      |
|               | documents\Dagelijks beheer.doc                   |     | open |        |       |      |
|               | VvE en appartementen                             | 0   |      |        |       |      |
|               | Notulen                                          | 0   |      |        |       |      |
|               | documents\Notulen.doc                            |     | open |        |       |      |
|               | Besluiten                                        | 0   |      |        |       |      |
|               | documents\Besluiten.doc                          |     | open |        |       |      |




## Documentbeheer

Gegevens Muteren Upload Verwijder

| 1 2 3 4 | Entiteit    | gegevens                        |
|---------|-------------|---------------------------------|
|         | < Locatie > | documents\Duijvelaar Pompen.pdf |
|         | < Email >   |                                 |
|         | < Datum >   |                                 |
|         | < Tijd >    |                                 |

Notitie:





## ONDERHOUD TRANSPARANT

Domein: west WEBVersion: 10.0.8

Mijn account: cees | Afmelden

IPOS Algemeen Afstemming Jaarplan Termijnplan Meerjarenplan **Fotoboek** Documenten Rapporten Mutatie Kaart



De Sluis Groep, versie 29 oktober 2010  
Carrosserieweg 1  
3445 BC Woerden  
Bouwjaar 2000

### Gekoppelde foto's



### Terrain opname 2010 - 2010

toevoegen



### Gevels, opname 2010 - 201000

toevoegen



## Fotoboek

> Foto's toevoegen

Upload albumfoto(s) voor:  
De Sluis Groep, versie 29 oktober 2010


### Foto(s) toevoegen

- |    |             |
|----|-------------|
| 01 | Bladeren... |
| 02 | Bladeren... |
| 03 | Bladeren... |
| 04 | Bladeren... |
| 05 | Bladeren... |
| 06 | Bladeren... |
| 07 | Bladeren... |
| 08 | Bladeren... |
| 09 | Bladeren... |
| 10 | Bladeren... |

Groepnummer: 201002

Upload...





ONDERHOUD TRANSPARANT




Fotoboek

> Foto's toevoegen

Gevels, opname 2010 - 201000

toevoegen



Upload albumfoto(s) voor:  
De Sluis Groep, versie 29 oktober 2010

Foto(s) toevoegen

- |    |                      |             |
|----|----------------------|-------------|
| 01 | <input type="text"/> | Bladeren... |
| 02 | <input type="text"/> | Bladeren... |
| 03 | <input type="text"/> | Bladeren... |
| 04 | <input type="text"/> | Bladeren... |
| 05 | <input type="text"/> | Bladeren... |
| 06 | <input type="text"/> | Bladeren... |
| 07 | <input type="text"/> | Bladeren... |
| 08 | <input type="text"/> | Bladeren... |
| 09 | <input type="text"/> | Bladeren... |
| 10 | <input type="text"/> | Bladeren... |

Groepnummer: 201002

Upload...

e-65 mos-ontwikkeling op gevelpaneel oostzijde.jpg



IPOS

